

Stat  
de verificare tehnică.


18

Subsemnatul Vasile Enachi mecanic șef, medicul  
Ștefan Rusu și dispecerul Percuța Bulboacă în ziua de  
09 august 2012 am întâlnit prezentul act prezenta  
cu la șantul de verificare tehnică al SAJ, Păcurari  
aproximativ pe la orele 6:50 și verificat microbulonul  
de model Mercedes 205.D cu Nr de înmatriculare UNAT 92

În urma controlului tehnic s-au depistat niște  
defecțiuni tehnice la frână și la mână pe care  
șoferul Păcurari Ștefan se obligă să le lichideze  
la stația de deservire tehnică unde a  
dovădit verificarea tehnică în luna mai 2012  
pentru a elibera șantul de verificare tehnică și a nu  
stopa verificarea de aici departe a mijloacelor  
de transport, comisia a hotărât să i se elibereze  
foaie de parcurs șoferului Păcurari Ștefan pentru a  
se deplasa regulamentar la stația de  
deservire tehnică pe st. St. Col Ștefan, iar pe  
urmă să se deplaseze la gară cada Clujului  
pentru o nouă verificare tehnică de către  
mecanicul V Enachi însoțite de testorul  
metric cu orela de forajă din gară la 10:00

09.08.2012

Comisia V Enachi

  
Ștefan Rusu  
Ștefan Bulboacă  
Ștefan Păcurari